





矿山地质环境治理实地核查意见表

矿山名称	内蒙古包头骁龙热矿泉万水泉矿区				
企业名称	内蒙古威龙集团包头市骁龙地热开发有限公司				
联系人	侯智慧	电话	18547226161	邮编	014060
采矿许可证号	C1502002025031110158049		采矿证有效期至	2055.3.5	
生产规模	83.22 万立方米/年		矿区面积 (km ²)	0.0004	
矿种	地热	开采方式	地下开采	生产状态	生产
实地核查专家组意见	<p>1、矿山地质环境现状</p> <p>根据现场调查, 矿山现状有抽 3#和抽 4#共 2 眼开采井, 抽 3#工程设施由地热井、配电室、过滤设备、井房组成, 面积为 25m², 抽 4#工程设施由地热井和井房组成, 面积为 8m², 均在采矿区范围内, 场地建设规范。开采井正在投入使用, 因此本年度暂不安排治理。</p> <p>2、以往验收情况</p> <p>矿山属新建矿山, 以往未进行治理验收。</p> <p>3、现场核查情况</p> <p>根据现场实地核查, 抽 3#2025 年度未进行生产, 抽 4# 2025 年度共使用地热 1274 吨。矿区内无新增破坏损毁单元。</p> <p>4. 结果(是否需要编制年度计划)</p> <p>依据 2022 年 12 月 5 日发布的《包头市自然资源局关于规范简化年度矿山地质环境治理与土地复垦计划书编制等相关工作的通知》(以下简称《通知》) 中规定。专家组经核查认为: 抽 3#、抽 4# 正在逐步投入生产, 本年度矿区内无新增破坏损毁单元。本年度可不编制矿山地质环境治理与土地复垦计划书, 但需要持续开展地质环境监测 (加强水环境进行监测)。在矿山正常生产后按照“边开采、边治理”的原则编制矿区生态修复年度计划书。</p>				
专家组签名	姓名	单位	职称	专业	签字
	石磊	内蒙古自治区地质 调查研究院	高级 工程师	水工环	
	刘怡敏	内蒙古自治区地质 调查研究院	正高级 工程师	水工环	
	姜亚东	内蒙古自治区地质 调查研究院	正高级 工程师	水工环	
主管部门意见	 2024年3月20日 (公章)				