





矿山地质环境治理实地核查意见表

矿山名称	燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司				
企业名称	燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司				
联系人	杨三红	电话	15149372008	邮编	014010
采矿许可证	C1500002013122110132394		采矿证有效期	2024.3.3	
生产规模	2万立方米/年		矿区面积(km ²)	1km ²	
矿种	矿泉水	开采方式	地下开采	生产状态	停产
实地核查 专家组意见	<p>1. 矿山地质环境现状 根据现场调查，目前矿山形成破坏和影响矿山地质环境的工程单元包括：矿泉水生产区、管理区、办公生活区、厂区道路。</p> <p>2. 以往验收情况 矿山较为简单，无严重破坏现状单元，前期未进行过治理工程。</p> <p>3. 现场核查情况 2026年专家组根据现场实地核查及三维模型分析，雪鹿矿泉水采矿权位于市区内，矿井的建设未进行大规模的开挖，对地貌景观破坏较小，后期矿井面积不会继续扩大。</p> <p>4. 结果（是否需要编制年度计划） 专家组经核实一致认为：该矿山为停产矿山，矿山现状无治理任务。建议按照《包头市自然资源局关于规范简化年度矿山地质环境治理与土地复垦计划书编制等相关工作的通知》（2022年12月5日）等规定的要求，2026年度可不再编制年度治理计划。但需要持续开展地质环境监测，在矿山正常投产后按照“边开采、边治理”的原则编制年度治理计划。</p> <p>后附：近期遥感影像图。</p>				
专家组签名	姓名	单位	职称	专业	签字
	石磊	内蒙古自治区地质调查研究院	高级工程师	水工环	
	陈建信	内蒙古自治区地质调查研究院	正高级工程师	水工环	
	刘怡敏	内蒙古自治区地质调查研究院	正高级工程师	水工环	
主管部门意见	 年 月 日（公章）				